



**AUTOMOBILE DIVISION**  
American Honda Motor Co., Inc.  
1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215  
Torrance, CA 90509-9870

April 2016

### **Product Update: Roof Molding**

This notice applies to your vehicle:

Dear

On some 2016 Pilot vehicles, the roof molding retaining clips are spread too far apart. In high crosswinds, there is a possibility that the molding may detach.

#### **What should you do?**

Call any Honda dealer and make an appointment to have your vehicle repaired. The dealer will replace the existing molding clips and add additional ones.

#### **Lessor Information**

Please forward a copy of this notice to the lessee.

#### **What to do if you feel this notice is in error**

Our records show that you are the current owner or lessee of a 2016 Pilot involved in this product update. If this is not the case, or the name/address information is not correct, please fill out and return the enclosed, postage-paid Information Change Card. We will then update our records.

#### **If you have questions**

If you have any questions about this notice, or need assistance with locating a Honda dealer, please call Honda Automobile Customer Service at 1-888-234-2138. You can also locate a dealer online at [Hondacars.com](http://Hondacars.com).

We apologize for any inconvenience this campaign may cause you.

Sincerely,

**American Honda Motor Co., Inc.**  
**Honda Automobile Division**

Abril del 2016

### **Actualización de producto: Molduras del techo**

Esta Notificación aplica a su vehículo:

Estimado

En algunos vehículos Pilot 2016, los sujetadores retenedores de las molduras del techo están muy esparcidos. En vientos cruzados altos, hay una posibilidad que la moldura se pueda desprender.

#### **¿Qué debe hacer?**

Llame a cualquier concesionario Honda y haga una cita para la reparación de su vehículo. El concesionario reemplazará los sujetadores de las molduras existentes y agregará unos adicionales.

#### **Información para el arrendador**

Por favor envíe una copia de esta notificación al arrendatario.

#### **Qué debe hacer si considera que esta notificación es errónea**

Nuestros registros muestran que usted es el propietario o arrendatario actual de un vehículo Pilot 2016 el cual forma parte de esta actualización de producto. Si no es el caso, o si la información de nombre/dirección no está correcta, por favor llene y devuelva la tarjeta de cambio de Información anexa con el porte pagado. Con esto actualizaremos nuestros registros.

#### **Si tiene preguntas**

Si tiene preguntas acerca de ésta notificación o si necesita asistencia para ponerse en contacto con un concesionario Honda, por favor comuníquese con Atención al Cliente de Automóviles Honda al 1-888-234-2138. Usted también puede ubicar un concesionario en línea en *Hondacars.com*.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que ésta campaña pudiera causarle.

Atentamente,

**American Honda Motor Co., Inc.**  
**División Automotriz de Honda**