

FT4902 Ramp does not operate with new program and new sensor CATA

Technical writer name / nom rédacteur technique: André Pelletier Manual/manuel, section: 16

Parts/ pièces, description	Part # / # de pièce	QTY / Qté
----------------------------	---------------------	-----------

NA

Labour level 1 / main d'oeuvre niveau 1	20 min
---	--------

MQR	7621-1853
-----	-----------

Client	Order/Lot	Road numbers / No de véhicule		VIN / NIV		QTY / QTÉ	Lang.	Customer Group/ Groupe client	Target market / marché cible	Plant / Usine	Engine Config / Config moteur	Model / modèle	Program.	Prog.Rev	NR	R1
Capital Area Transportation Authority Michigan - CATA	LC07	6012	6015	S92J5K9777269	S92J5K9777272	4	E	US-Prv	US	PLB	TD	60	FB LMT6DE M 00	E	x	
Capital Area Transportation Authority Michigan - CATA	LC08	700	718	L82J7K9777278	L82J8K9777306	19	E	US-Prv	US	PLB	TD	40	FB LMT4DE M 00	D	x	
Proto EPA 2021 ARTIC	LC75	—	—	S92J4K9777473	S92J4K9777473	1	E	-	US	PLB	TD	60	FB LMT6DE M 00	E	x	