

FT4897 Engine FC 5655 due to boost leaks NYCT (MQR 7621-1960)

Technical writer name / nom rédacteur technique: André Pelletier	Manual/manuel, section: 9
---	----------------------------------

Parts/ pièces, description	Part # / # de pièce	QTY / Qté
GASKET CIRCULAR DECOMP OUTLET	N57558	1
GASKET CIRCULAR DECOMP INLET	N57556	1
DEF injector gasket (Cummins)	N8900921	1
CLAMP SPRING T-BOLT	N99800	16

Labour level 1 / main d'oeuvre niveau 1	2.75h
--	-------

MQR	7621-1960
------------	-----------

Shop Supplies Level 1 / Consommable	Part # / # de pièce	QTY / Qté
LUBRICANT P-80 REDILUBE	N74253	50ml/bus

* 17 x 1 liter bottles for the campaign

Disposal of parts / disposition des pièces	
Removed parts are / les pièces retirées sont:	When the retained check box is checked, the parts must be retained and returned in accordance with the usual warranty procedure to be reimbursed / Pour être remboursées, les pièces doivent être conservées et retournées selon le processus de garantie habituel.
Discarded / jetées	
Retained/conservées	
x	

Client	Order	Road numbers	VIN		QTY	Lang.	Customer	Target mark	Plant	Config	Model	NR	R1
New York City Transit - New York	LA73	8504 8507	L82J8J9776445	L82J8J9776476	4	E	NYCT	US	PLB	TD	40	x	
New York City Transit - New York	LB29	5531 5566	S92J9J9776687	S92J6J9776873	36	E	NYCT	US	PLB	TD	60	x	
New York City Transit - New York	LA76	8508 8633	L82J9J9776924	L82J8K9777144	125	E	NYCT	US	PLB	TD	40	x	
New York City Transit - New York	LB99	5567 5602	S92J2J9776935	S92J5K9777000	36	E	NYCT	US	PLB	TD	60	x	
New York City Transit - New York	LB78	8526 8526	L82J3K9776984	L82J3K9776984	1	E	NYCT	US	PLB	TD	40	x	
New York City Transit - New York	LC32	8634 8754	L82JXK9777145	L82J5K9777277	121	E	NYCT	US	PLB	TD	40	x	

Jean-Nicolas
Fournier

Digitally signed by Jean-Nicolas Fournier
DN: cn=Jean-Nicolas Fournier, o=Nova Bus, email=jean-nicolas.fournier@volvo.com, c=CA
Date: 2020.07.02 09:40:00 -04'00'