



ACURA

AUTOMOBILE DIVISION

American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Blvd. – P.O. Box 2215
Torrance, CA 90509-9870

January 2016

00000846



RE: 2015 TLX

VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dear _____ :

What is the reason for this notice?

Our records indicate that a PRODUCT UPDATE has not been completed on this vehicle; refer to the address card for the affected VIN. When a vehicle passes behind the 2015 TLX, the Cross-Traffic Monitoring (CTM) audible alert does not sound. The display screen shows the CTM indicators (orange arrows) only.

What should you do?

Please contact any authorized Acura dealer to schedule a service appointment. The dealer will update the combination meter unit software. This work will be done *free of charge*.

If you have questions

If you have any questions about this notice, or you need assistance locating a dealer, contact Acura Client Relations at 800-382-2238 and select option 4. You may also find this information at www.owners.Acura.com.

We apologize for any inconvenience this product update may cause you.

Sincerely,

**American Honda Motor Co., Inc.
Acura Automobile Division**

NOTICE: If this is a leased vehicle, please forward this notice to the lessee.

FOR DEALER USE ONLY: REFERENCE SVC BULLETIN #14-054

JN4

Enero del 2016

RE: TLX 2015

VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estimado :

¿Cuál es el motivo de ésta notificación?

Nuestros registros indican que no se ha completado una ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTO en este vehículo; consulte la tarjeta de dirección para ver el VIN afectado. Cuando un vehículo pasa detrás del TLX 2015, la alerta audible del sistema de monitoreo de tráfico cruzado (CTM, por sus siglas en inglés) no suena. La pantalla de visualización muestra solamente los indicadores de CTM (flechas color naranja).

¿Qué debe hacer?

Por favor comuníquese con cualquier concesionario autorizado Acura para programar una cita de servicio. El concesionario actualizará el programa de la unidad del medidor de combinación. Este trabajo se realizará *sin costo alguno*.

Si tiene preguntas

Si tiene alguna pregunta acerca de ésta notificación o necesita asistencia para ubicar un concesionario, comuníquese con Servicio al Cliente de Acura al 800-382-2238 y seleccione la opción 4. Usted también puede encontrar esta información en www.owners.Acura.com.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que pueda haberle causado esta actualización de producto.

Atentamente,

**American Honda Motor Co., Inc.
División Automotriz de Acura**

AVISO: Si este es un vehículo arrendado, por favor envíe esta notificación al arrendatario.

PARA USO DEL CONCESIONARIO SOLAMENTE: REFERENCIA BOLETÍN DE SERVICIO #14-054

JN4



ACURA

AUTOMOBILE DIVISION

American Honda Motor Co., Inc.

P.O. Box 4713

Trenton, NJ 08650

PRESORTED
FIRST-CLASS MAIL
U.S. POSTAGE PAID
American Honda
Motor Co., Inc.

FIRST-CLASS MAIL

PRODUCT ADVISORY

PLEASE OPEN IMMEDIATELY



IMPORTANT: PRODUCT ADVISORY ENCLOSED

