



**AUTOMOBILE DIVISION**

American Honda Motor Co., Inc.  
1919 Torrance Blvd., P.O. Box 2215  
Torrance, CA 90509-9870

This notice applies to a vehicle registered in your name:

2018 XXXXX

VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

August 2023

**Warranty Extension: 2018–19 Fit Carbon Buildup with Misfire DTCs**

Dear FIRSTNAME LASTNAME:

**What is the reason for this Warranty Extension?**

On some 2018-2019 Fit vehicles, a combination of carbon deposits on the intake valves and the PGM-FI software settings may lead to reduced combustion stability under certain circumstances. This results in a misfire being detected and Malfunction Indicator Lamp (MIL) being illuminated.

American Honda is extending the warranty coverage for intake valve cleaning and software update due to carbon buildup on the valves with misfire DTCs (P0300-P0304) on these vehicles to 10 years or 150,000 miles from the original date of purchase, whichever comes first.

**What will Honda do?**

If your vehicle experiences a misfire and the MIL illuminates with misfire DTCs, call any authorized Honda dealer and make an appointment to have your vehicle inspected. If the dealer determines the misfire is related to this condition, the intake valves will be cleaned, and the PGM-FI software will be updated for FREE. Please plan to leave your vehicle at the dealer for at least half a day to allow them flexibility in scheduling.

**Lessor information**

Please forward a copy of this notice to the lessee.

**What to do if you feel this notice is in error**

Our records show that you are the current registered owner of a 2018-2019 Fit involved in this warranty extension. If this is not the case, or the name/address information is not correct, please fill out and return the enclosed, postage-paid Information Change Card. We will then update our records.

If you previously paid to have your intake valves cleaned and software updated, you may be eligible for reimbursement, even if you no longer own the vehicle. Refer to the attached reimbursement instructions for eligibility requirements and the reimbursement procedure.

**If you have questions**

If you have any questions about this notice or need assistance with locating a Honda dealer, please call American Honda's Customer Support & Campaign Center at **1-888-234-2138**. You can also visit [AskDave.honda.com](http://AskDave.honda.com) to use our 24/7 virtual agent or locate a dealer online at [Hondacars.com](http://Hondacars.com). If you are a customer in a U.S. territory, please contact your local distributor/dealer.

We apologize for any inconvenience this campaign may cause you.

Sincerely,

**American Honda Motor Co., Inc.**



**DIVISIÓN AUTOMOTRIZ**

American Honda Motor Co., Inc. 1919  
Torrance Blvd., P.O. Box 2215  
Torrance, CA 90509-9870

Este aviso se aplica a un vehículo registrado a su nombre:

XXXXX 2018

VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Agosto 2023

**Extensión de garantía: Acumulación de carbono con códigos DTC de falla de encendido del Fit 2018–19**

Estimado FIRSTNAME LASTNAME:

**¿Cuál es el motivo de esta extensión de garantía?**

En algunos vehículos Fit 2018-2019, una combinación de depósitos de carbono en las válvulas de admisión y la configuración del programa PGM-FI puede reducir la estabilidad de la combustión en determinadas circunstancias. Esto da como resultado que se detecte una falla de encendido y que se ilumine la luz indicadora de fallas (MIL, por sus siglas en inglés).

American Honda está extendiendo la cobertura de la garantía para la limpieza de las válvulas de admisión y la actualización del programa debido a la acumulación de carbono en las válvulas, con códigos DTC de falla de encendido (P0300-P0304) en estos vehículos; la extensión de la cobertura será a 10 años o 150.000 millas a partir de la fecha original de compra, lo que ocurra primero.

**¿Qué hará Honda?**

Si su vehículo experimenta una falla de encendido y la MIL se enciende con el código DTC de falla de encendido, llame a cualquier concesionario Honda autorizado y programe una cita para que inspeccionen su vehículo. Si el concesionario determina que la falla de encendido está relacionada con esta condición, se limpiarán las válvulas de admisión y se actualizará el programa PGM-FI de forma GRATUITA. Por favor haga planes para dejar su vehículo en el concesionario por lo menos medio día, para permitir flexibilidad en la programación de la cita.

**Información para el arrendador**

Por favor envíe una copia de esta notificación al arrendatario.

**Qué debe hacer si considera que esta notificación es errónea**

Nuestros registros indican que usted es el propietario actual registrado de un vehículo Fit 2018-2019, el cual forma parte de esta extensión de garantía. Si no es el caso, o si la información de nombre/dirección no está correcta, por favor llene y devuelva la tarjeta de cambio de Información anexa pre-pagada. Con esto actualizaremos nuestros registros.

Si pagó anteriormente para que le limpiaran las válvulas de admisión y actualizaran el programa, puede ser elegible para un reembolso, incluso si ya no es dueño del vehículo. Consulte las instrucciones para reembolso que se encuentra anexa para ver los requisitos de elegibilidad y el procedimiento de reembolso.

**Si tiene preguntas**

Si tiene alguna pregunta acerca de esta notificación o si necesita ayuda para ubicar a un concesionario Honda, por favor comuníquese con el Centro de Apoyo al Cliente y Campañas de American Honda al **1-888-234-2138**. Usted también puede ubicar un concesionario en línea en *Hondacars.com*. Si usted es un cliente en un territorio de Estados Unidos, por favor comuníquese con su distribuidor/concesionario.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta campaña pudiera causarle.

Atentamente,

**American Honda Motor Co., Inc.**

**PARA USO DEL CONCESIONARIO SOLAMENTE: REFERENCIA BOLETÍN DE SERVICIO #23-042 / DEFECTO 6M2 / SÍNTOMA PEB**