



**AUTOMOBILE DIVISION**  
American Honda Motor Co., Inc.  
1919 Torrance Blvd., - P.O. Box 2215  
Torrance, CA 90509-9870

October 2017

RE: 2016 Odyssey

This notice applies to your vehicle:

Dear

**What is the reason for this notice?**

Our records indicate that a PRODUCT UPDATE has not been completed on this vehicle; refer to the address card for the affected VIN. There are three spot welds inside the top of the driver's side sliding door that were not properly finished with primer. The untreated metal is susceptible to corrosion.

**What will Honda do?**

Please contact any authorized Honda dealer for an appointment to remove any corrosion and apply a primer to protect the metal. This work will be done **for FREE**.

**If you have questions**

If you have any questions about this notice, or you need assistance locating a dealer, contact American Honda Customer Support & Campaign Center at 1-888-234-2138. You may also find this information at [www.Hondacars.com](http://www.Hondacars.com).

We apologize for any inconvenience this product update may cause you.

Sincerely,

**American Honda Motor Co., Inc.**

**NOTICE: If this is a leased vehicle, please forward this notice to the lessee.**

FOR DEALER USE ONLY: REFERENCE SVC BULLETIN #16-079

KC5

Octubre del 2017

Esta notificación aplica a su vehículo:

RE: Odyssey 2016

Estimado

**¿Cuál es el motivo de esta notificación?**

Nuestros registros indican que no se ha completado una ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTO en este vehículo; consulte la tarjeta de dirección para ver el VIN afectado. Existen tres soldaduras de puntos dentro de la parte superior de la puerta deslizante del lado del conductor que no fueron adecuadamente acabadas con la pintura base. El metal no tratado está susceptible a la corrosión.

**¿Qué hará Honda?**

Por favor comuníquese con cualquier concesionario Honda autorizado para una cita para retirar cualquier corrosión y aplicar una pintura base para proteger el metal. Este trabajo se realizará **sin costo alguno**.

**Si tiene preguntas**

Si tiene alguna pregunta acerca de esta notificación o necesita asistencia para ubicar un concesionario, comuníquese con el Centro de Apoyo al Cliente y Campañas de American Honda al 1-888-234-2138. Usted también puede encontrar esta información en [www.Hondacars.com](http://www.Hondacars.com).

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que pueda haberle causado esta actualización de producto.

Atentamente,

**American Honda Motor Co., Inc.**

**AVISO: Si este es un vehículo arrendado, por favor envíe esta notificación al arrendatario.**